


Acer Aspire E15 / E5-571G-50K9 - High Sierra - Installation

Beitrag von „grt“ vom 13. Mai 2020, 15:44

ok.... bzw. schade. auf den cardreader wirst du wohl verzichten müssen 😞

die id steht in der kext drin, warum das nicht funktionieren will - keine ahnung. hatten wir auch bei den T440s/p gerade.

den cache hattest du mal erneuert? die updates sind im moment nicht wichtig, die kannst du später, wenn die efi auf der platte ist und bootet, mal mit dem stick ausprobieren. ich meinte den kernelcache erneuern - klick auf werkzeuge unten rechts, und dann der oberste button:



danach neustart mit der neuen config.

EDIT: die sinetek....kext version, die ich hatte, läuft nur unter catalina. ich häng mal eine an, die ab highsierra funktionieren soll (in mojave tut sie es 😊😊)

auspacken, nach other legen (die alte wegschmeissen) und neustarten.