

Erledigt

Roland Quad-Capture Problem bei der Aufnahme bei Asus P5Q EM und auch Gigabyte GA-G31-M

Beitrag von „e4535030“ vom 13. Mai 2020, 18:43

Ich kämpfe ja auch mit dem Problemen, hab es aber an ein und Ausgängen.

Ich hab mich gestern Nacht nochmal durch Foren gewühlt und dabei entdeckt das es auch an Aktiviertem ERP im Bios liegen könnte.

Bei mir war es aktiviert, hab es jetzt mal Deaktiviert und werde jetzt sehen.

Zusätzlich berichten manche Leute auch von Audio Stutter wenn bei Clover der falsche Bus Speed (kHz) eingetragen ist.

Mein wert war irgendwie 24,7Mhz. Wie Clover darauf kommt weiß ich nicht. Das sollten normalerweise 100Mhz BCLK sein. Das habe ich auch eingetragen.

Du könntest also mal schauen wie der Speed von Clover gesetzt wird. Das siehst du beim Starten unter Options und dann ich glaube CPU tuning?

Und das probeweise mal im Bootmenü auf 100Mhz einstellen bzw auf den Korrekten soll wert deiner BCLK.

Zusätzlich noch ERP deaktivieren wenn dein Bios das zuläßt.