

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „thanmodor“ vom 13. Mai 2020, 19:47

Jono und [nex386](#) Ich habe mich mal aufgerafft und Jonos OC-Variante genommen - die SN habe ich aus dem Clover übernommen. Beim ersten Start hat es genauso gekracht, wie bei Clover. Dann habe ich über das OC-Startmenü den NVRAM gelöscht - und siehe da, die Fehler sind weg. Bisher läuft die Maschine ordentlich - hab schon ein paarmal neu gestartet. Nur der Lüfter scheint mir schneller anzuspinnen als sonst. Vielen Dank für eure Unterstützung und den seelischen Beistand 😊