

EFI zerschossen, blackscreen

Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. Mai 2020, 20:31

Ist csm disabled? (bei der rx)

Wenn Clover nicht aktuell ist, werden keine kext injected