

# Lenovo T440s - Kopfhöreranschluss funktioniert nicht

**Beitrag von „grt“ vom 13. Mai 2020, 21:19**

das problem hab ich auch. vom bioslogo bis clover dauerts einen moment. warum auch immer... ich weiss es nicht.

in deiner config.plist waren keine seriennummern, ich hab mal neue generiert. bitte vom stick testen, und erst auf die platte kopieren, wenn du erfolgreich damit gebootet hast.