

# Ich bekomme das mit dem Boot Chime nicht hin

Beitrag von „cmoers“ vom 14. Mai 2020, 14:23

Ich hänge mich einmal hier dran. Hab jetzt OC 0.5.8 soweit nach Guide bei dem System aus der Signatur weiter konfiguriert, um den Bootchime in Gang zu bekommen (Driver drin, Ressourcen drin, config.plist aktualisiert). Da ich den Onboard-Sound via PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3) nicht nutze, wäre meine 2. Wahl Audio über einen Monitor via DP der RX5500XT. Allerdings geht es damit nicht.

Hackintool gibt folgendes für die Navikarte aus:

IOPreg Path:  
IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/PEG0@1/IOPP/PEGP@0/IOPP/pci-bridge@0/IOPP/HDAU@0,1

Device Path: PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x1)

Geht das überhaupt? Und wenn ja, was mache ich falsch?

[Systemreport.zip](#)