

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „lev92“ vom 15. Mai 2020, 09:56

[archibaldtuttle](#)

geh mal hier drauf

https://www.reddit.com/r/hacki...00k_thunderboltex_3_igpu/

und guck dir folgende Settings ab

BIOS Thunderbolt settings before booting OSX

auf der Reddit Seite an. Dann das Umstellen, was noch nicht umgestellt ist.

Bei mir hat es damals geholfen. Ich weiß nicht wieso aber irgendeine Einstellung hat dann geholfen.