

Erledigt

Catalina bootet nicht mit AMD RX5700 XT

Beitrag von „BOSSES“ vom 15. Mai 2020, 16:36

Ich habe es nun nochmal mehrmals mit der SMBIOS iMacPro1,1 und unterschiedlichen [BIOS Einstellungen](#) versucht aber bin nicht weitergekommen..

Meine BIOS-Einstellungen bzgl. der Grafik habe ich mal als Bilder angehängt

Windows 7 und Windows 8.1/10 habe ich beide disabled und somit ist secure boot aus und cms denke ich auch (finde sonst keine Einstellung dazu)

[julian91](#) auch mit den folgenden Änderungen in der config.plist hat es zum Fehler geführt:

```
<key>#Inject</key>
```

```
<dict>
```

```
<key>ATI</key>
```

```
<false/>
```

```
<key>Intel</key>
```

```
<false/>
```

```
<key>NVidia</key>
```

```
<false/>
```

diese Zeilen habe ich komplett gelöscht:

```
<key>#ig-platform-id</key>
```

```
<string>0x01620005</string>
```

Liegt es an meinen [BIOS Einstellungen](#)? Oder muss ich in der config.plist noch was ändern?

[Zitat von BOSSES](#)

agdpmo=pikera mit ig-platform-id 0300983E oder 0300923E oder 01001219

Muss ich hier eine andere id verwenden?

UPDATE (15.05.):

Selbst komplett ohne Zuweisung in Devices, also ohne ig-platform-id bekomme ich die Fehlermeldung..

Weiteres Update (16.05.):

Auch mit einer älteren Catalina Version 10.15.3 oder mit einer älteren Clover Version 5098 bekomme ich mit eingebauter Grafikkarte Fehlermeldungen. Wechsel zu einer HDD-Festplatte sowie Wechsel der Slots (M.2-Port und PCI) hat ebenfalls keine Änderung gebracht

(ACPI Error Namespace lookup failure / ACPI Exception AE_NOT_FOUND)

Ich verstehe bisher leider noch nicht wo der Fehler liegen kann. 😞 Kann irgendjemand etwas in den Logs erkennen?

Falls es was bringt und jemand etwas draus erkennen kann; Ich habe mal ein preboot-log angehängt