

Er will einfach nicht...

Beitrag von „karacho“ vom 15. Mai 2020, 19:36

Mit USBInjectAll.kext und XHCI Port Limit Patch bei Kernel-Quirks enabled booten. Wenn es denn daran liegt, dass die Verbindung zum Stick flöten geht.