

Catalina auf Fujitsu Lifebook S935 i7-5600U/HD5500 mit Clover?

Beitrag von „CyberPanic“ vom 15. Mai 2020, 22:31

Die Installation geht mit 0x00002606 als InjectIntel ID unter Graphics mehr schlecht als recht durch, aber das S935 kann danach noch nicht wirklich was. Also soviel habe ich verstanden: das Problem ist, dass die iGPU im BIOS fest auf 32MB framebuffer eingestellt ist, der HD 5500 Treiber aber 56 MB anfordert. Komme ich aus der Nummer irgendwie raus?