

Erledigt

MSI Z390i Gaming Edge AC + i7 9700k

Beitrag von „GerhardM“ vom 15. Mai 2020, 23:59

Im Clover Menü erscheint die Windows Platte leider nicht. Wenn ich meine "alte" SSD aus meinem aufgerauchten Mac mini einbaue, erscheint diese jedoch im Clover Menü. Vermutlich hat das mit MBR bzw. GPT Formatierung des Windows Laufwerks zu tun. Vielleicht muß ich das Windoof dazu neu installieren. Ich möchte vermeiden, in das Bootmenü des Bios zu gehen, denn auf Ausflüge ins Bios auch ohne Änderung reagiert die macOS Installation sehr empfindlich mit Ignorieren des Bluetooth Moduls. Dann muß ich erst wieder über den in #107 geschilderten und mir noch immer nicht plausiblen Umweg wieder das Bluetooth Modul erkennen lassen.