

Erledigt

Z77x-D3h mit Opencore und Catalina

Beitrag von „griven“ vom 16. Mai 2020, 09:35

Der Reboot beim NVRAM Reset soll so sein das ist normal 😊

Wenn macOS einen Neustart im Bootvorgang triggert ist das eine Kernel Panik vermutlich im Zusammenhang mit dem PowerManagement denke ich mir mal. Probier es mal so: [config.plist](#)