

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „QCO“ vom 16. Mai 2020, 10:53

Ich hab mich auch mal an meinem T440s versucht - will die Whiteliste entfernen. Angeschlossen ist ein CH341 mit Zange aus der Bucht. Der Programmer v1.29 mault beim Starten, dass der Treiber nicht okay sei, erkennt dann aber trotzdem einen Chip.

Da gehen die Probleme los: er fragt wegen ähnlicher Modelle ob W25Q128FV oder W25Q128BV. Auf meinem Chip ist keine Beschriftung zu erkennen.

Weil ich unsicher war, hab ich mal mit beiden Einstellungen ausgelesen. Ergebnis: zwei 16 MB-Files, die auf den ersten Blick (mal kurz im Hex-Editor geöffnet) gleich sind.

Vergleich mittels Datei Hash: sind sie nicht.

Selbst wenn ich mit gleichen Einstellungen direkt zwei mal hintereinander auslese sind die Files nicht komplett identisch.

Mach ich was falsch? Ist Hashs vergleichen hier der falsche Ansatz?

Was sagt ihr?