

# **LG Blu-ray Disc rewriter BH10LS30 in Hackintosh build**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 16. Mai 2020, 14:32**

"Treiber" braucht so ein Teil nicht, nur wird es nicht an SATA üblicherweise am Mac angestöpselt, sondern über USB - was im Falle von USB3.0 auch völlig ausreichend von der Geschwindigkeit her ist.

Hier ein "Adapter" mit Stromanschluss: <https://www.amazon.de/CSL-Adap...hvtargid=pla-561577084066>