

Erledigt

Yosemite Install, Rechner bootet bei Root Device UUID neu.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 16. Mai 2020, 18:24

ob das jetzt am celeron liegt weiß ich nicht, da es imho auch möglich ist auf den core-dou, bzw. quad eine install hinzubekommen, wundert mich-aber soll auch klappen. dein celeron "sollte" das nx bit, vt-x haben und ist 64 bit , bzw. kannst du zu genaueren specs auch noch bei ark.intel.com nachgucken, das wäre nun allerdings nur der prozessor, da der rechner noch einiges mehr hat, kann es durchaus auch an anderen komponenten klappen-scheitern.

bitte mehr infos zum system und der efi-ordner wäre nicht verkehrt,

danke

lg 😊