


# OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : alles läuft bis auf Camera


Beitrag von „al6042“ vom 16. Mai 2020, 21:11

Wegen Audio solltest du folgende Einträge in deiner config.plist aufnehmen oder, falls bereits vorhanden, ändern:



Dann klappt das bestimmt auch ohne den ollen HDAEnabler.

Ich habe die gleiche Broadcom-Karte in meinem GA H170N-Wifi.



Dort nutze ich nur die folgenden Kexte:

- AirportBrcmFixup (Version 2.0.6)
- BrcmBluetoothInjector (Version 2.5.1)

ggf. musst du noch die anderen beiden BT-Kexte hinzufügen, falls im Systembericht die Firmware Version mit 4096 endet.