

OpenCore Bootloader

Beitrag von „statotec“ vom 17. Mai 2020, 09:39

Danke für den Link,

ich konnte mir die ASL mit dem Umweg über die DSL erstellen.

Die Änderungen in der Plist hab ich natürlich eingearbeitet.

Leider bleibt das Problem bestehen- Kein Bluetooth verfügbar.

ich hänge hier mal die SSDT-HPET.aml an.