

Sleep Problem GA-Z87X-UD5H

Beitrag von „g-force“ vom 17. Mai 2020, 10:09

Wichtige Info zu Clover: Es hat sich seit v.5070 (genaue Version weiß ich jetzt nicht mehr) die Ordnerstruktur von Clover geändert, dies betrifft vorallem die "Drivers-Sektion".

Ein reines Update von Clover würde dazu führen, daß die Driver nicht mehr gefunden werden. Ich empfehle folgendes Vorgehen:

- sichere deine alte EFI auf einen Stick als Notfall-Boot-Option.
- Mounste deine EFI und benenne den alten Clover-Ordner um in Clover-old
- Installiere den aktuellen Clover mit dem Clover-Configurator
- Installiere die Driver mit Clover-Configurator (arbeite dabei einfach deine obige Liste ab
- Kopiere deine alte "config.plist" in den neuen Clover-Ordner
- Vergleiche nochmal Kexte und Driver
- Neustart und beten