

# Sleep Problem GA-Z87X-UD5H

**Beitrag von „ObiTobi“ vom 17. Mai 2020, 10:51**

Ja das mit der Ordnerstruktur habe ich ich mitbekommen und deswegen auch den Ordner drivers64UEFI nach drivers kopiert und erst dann auf 5070 Update gemacht.

Was den Stick angeht, da habe ich so fern ein Problem, dass ich einen erstellten Stick mit Catalina bei F12 nicht sehe. Es tauscht aber sehr wohl auf im Cloverbootmenü. So habe ich etwas bedenken, dass ich im schlimmsten Fall gar nicht mehr booten kann. Zumindest bilde ich mir ein, dass ich noch mein damaliges Stick mit EL Capitan (habe es leider irgendwann gelöscht) bei F12 sehen konnte. Ob die \*-64.efi Dateien bei Clover erneuert werden.... K.A