

**Erledigt**

## **HW Umbau oder doch Neukauf? Gigabyte X399 Designare Ex Hackintosh fähig?**

**Beitrag von „DSM2“ vom 17. Mai 2020, 14:42**

Ich kann keine Empfehlung zu Hardware aussprechen die ich noch nicht testen konnte.

Grundsätzlich ist es so das man bei den neueren Boards nachhelfen muss, da diese auf Awak setzen, desweiteren gibt es auch in Bezug auf MSR Probleme.

Sprich man muss das ganze freipatchen, es gibt aber auch durchaus Boards wo selbst danach das ganze nicht läuft und die Gründe dafür sind aktuell noch immer nicht klar.

Aus diesem Grund würde ich eher zum alten Sage raten, davon abgesehen hat das Sage II nur 2x 2,5 GHz Lan während das alte Sage 2x 10 Gbit Lan Ports besitzt.