

Erledigt

Hackintosh und WIFI 6 bzw. 802.11 ax

Beitrag von „barrrrt“ vom 18. Mai 2020, 08:52

Mist.. dann muss das beim Umbau vom alten auf das neue System passiert sein und NUR den WLAN-Bereich betreffen... BT läuft ja noch über den Chip.

Entweder gibt es bald nen Treiber für die integrierte AX200 oder ich tausch den Chip mal aus gegen

[BCM94360NG](#)

.