

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „Hack1“ vom 18. Mai 2020, 12:17

Hallo zusammen

ich habe seit Catalina ein BT-problem

nach dem booten ist es eine frage des glücks ob BT verfügbar ist!

solle es vorhanden sein läuft alles problemlos

sollte es nicht vorhanden sein braucht es bis zu 5 reboots

unter Mojave lief noch alles problemlos

an der karte selber liegt es nicht da im Clovermenue geht BT immer und unter win 10 auch

es ist eine 3 Antenne 2CS karte (mittlere Antenne (BT) bereits mit Verlängerung in betrieb)

jetzt ist mir was aufgefallen

ich habe im Hackintoshtool was entdeckt



das Heist doch dass keine firmware geladen ist oder?

gibt es dafür nen Kext?

oder was kann ich sonst noch tun?

es nervt halt unglaublich bis zu 5 mal zu booten

danke euch schon mal für jegliche Hilfe

ach ja Clover sowie alle Kext und Catalina aktuell!