

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „al6042“ vom 18. Mai 2020, 13:15

Macht Sinn...

und bei den vielen Angeboten an WLAN-BT-Combos auf PCIe-Adapter würde ich eher auf vorletztes tippen.

Defekt kann ich ausschließen, da die Karte seit mehreren Jahren in meinen Büchsen läuft.

Begonnen mit einem Z87X-UD3H...