

In Memory Panic Stackshoot Succeeded

Beitrag von „ipxl“ vom 18. Mai 2020, 15:09

An SATA 1 hängt, besser gesagt hing, eine SSD 500GB 840EVO.

Nun habe ich da testweise eine SSD 500GB WD Blue angeschlossen.

Ich habe nun die Maus, Tastatur und den Boot Stick mit Clover direkt ins Board in den USB 2.0 gesteckt.

Nun lässt er mich bis ins Installationsmenü. Das ist doch schon ein Erfolg 😊

Nun lasse ich den Rechner installieren und melde mich zurück, sobald die Installation durchgelaufen ist.

Momentan scheinen nur die USB Ports zu funktionieren, die direkt am Board sind. Ich hatte noch die USB 2.0 und USB 3.0 vom Gehäuse angeschlossen. Am alten Board hatten sie funktioniert.

Ich teste jetzt und melde mich zurück.