

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Gichin“ vom 18. Mai 2020, 20:33

Ich habe mich akribisch an die pdf-Anleitung gehalten und neue SN und SmUUD generiert und unter MLB auch in die RT Variables eingetragen. Die SN habe ich auch bei Apple gecheckt, dass sie nicht schon vergeben ist.

Aber hast Du eine Idee, was dieser Fehler bedeuten könnte?