

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „Hack1“ vom 18. Mai 2020, 22:39

[al6042](#)

[CMMChris](#) schreibt hier im Fred und auch sonst schon mehrfach hier im Forum man sollte bei Original karten die Finger von lassen

da die karte schaden nehmen kann!

du hattest aber geschrieben dass deine karte (wie scheint die gleiche) die kexte braucht?

was nun?