

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „al6042“ vom 18. Mai 2020, 23:23

Ggf. noch einen NVRAM-Reset durchführen...

Per F11-Taste im Clover Boot-Menü.

Je nach Clover Version gibt es danach direkt einen Neustart... neuere Versionen geben keine optische oder akustische Rückmeldung.