

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Mai 2020, 11:13

Mit Bluetooth scheint es in Catalina aber auch häufiger Probleme zu geben. Im Netz findet man recht viel dazu. Mein MacBook Pro hat auch gelegentlich Probleme. Hier ist Bluetooth häufig nach dem Standby nicht verfügbar (Wellenlinie im Bluetooth Icon). Ich muss das MacBook dann neu starten damit es wieder geht. Bug Report dazu habe ich im Dezember 2019 eingereicht, bisher aber (wie immer) ohne Resultate.

Am Hackintosh hatte ich bisher aber keine Aussetzer, wie gesagt dort auch die 2CS mit drei Antennen im Betrieb.