

Hilfe bei SSDT Erstellung // ggfs. Lösung für X570 Reboot Problem

Beitrag von „barrrrt“ vom 19. Mai 2020, 14:27

Dann mal schauen. Ich versuche jetzt erstmal die Änderungen in meine DSDT.aml einzutragen...

Und bei mir sieht die DSDT tatsächlich an einigen Stellen anders aus...

Definitionsanfang

_PTS

Ich hatte alles eingepflegt was du oben markiert hattest... kein funktionierendes Sleep. Mist.

Update: Habe beim entsprechenden User nochmal in die EFI geschaut. Die DSDT wird ÜBERHAUPT NICHT genutzt... können wir also vergessen 😞 LEIDER!