

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „Basti“ vom 19. Mai 2020, 16:31**

[Gichin](#) Ja, das Gehäuse ist nagelneu. Zunächst hat sich der Hersteller selbst sehr verwundert gezeigt, da die Charge einwandfrei ist und auch nichts am Gehäuse verbogen ist. Jemand der bereits über 100 (und nicht 2) Builds mit dem Gehäuse gebaut hat, ist niemals auf diese Probleme gestoßen. Anschließend meldete sich jemand, der sehr viele Mainboards sehr genau kennt und konnte verifizieren, dass es am Board liegt und auch noch andere Boards benennen, wo die Slots abweichen.