

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Mai 2020, 19:01

Ich habe Erfahrungen mit allen Apple Karten und alle haben seit jeher Bluetooth Probleme bei aktiver 2,4GHz Verbindung, egal ob High Sierra, Mojave, Catalina. Das liegt ganz einfach daran, dass die Antennen zu nah beieinander und nicht voneinander abgeschirmt sind. Bluetooth arbeitet auch im 2,4GHz Bereich und deswegen kommen die sich dann in die Quere. Im iMac oder MacBook ist das ganze im Gehäuse Design berücksichtigt weshalb das Problem dort nicht auftritt. In der PC Welt sind aber gefühlt die Hälfte der Laptops davon betroffen und auch viele Smartphones. Ist halt einfach ein Bluetooth "Designfehler". Wenn du die Bluetooth Antenne an deiner Karte verlängerst und weg von den WLAN Antennen positionierst hast du Ruhe.