

Bestehendes 1151 Setup updaten

Beitrag von „PhilippLight“ vom 19. Mai 2020, 20:45

Webdriver entfernen, sämtliche Einträge diesbezüglich aus der Config.plist nehmen, dann sollte die RX 580 OOB laufen. Habe ich selbe mit einer GTX 960 gemacht, dafür braucht es keine Neuinstallation.