

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „misterberry“ vom 19. Mai 2020, 20:52

Extrem hohe Empfindlichkeit - evtl. M.2 SSD?

Ich hätte da gern mal ein Problem...und zwar hatte ich in den vergangenen Tagen mehrfach einen Freeze und musste das System aus der Timemachine wieder herstellen.

Es tritt grundsätzlich (empfinde ich so) erst auf, seit ich auf OC umgestellt habe.

1. Das erste mal hab ich allerdings selbst herbeigeführt. War auch kein Freeze, sondern ich habe die Steckerleiste durch einen kleinen "Unfall" ausgeschaltet. Bam...kein Boot mehr möglich. Timemachine...

2. Das zweite Mal war, nachdem ich neben der M.2 SSD und Windows (SATA SSD) eine dritte HDD über SATA angeschlossen hatte. Kurze Zeit später - Freeze. Kein Boot mehr möglich. Timemachine...

3. Das dritte Mal heute Abend (45 Minuten vor einem Livestream). Ich stecke eine Lampe (Leuchtstoff mit Starter) an die selbe Steckerleiste, schalte ein und...Freeze. Kein Boot mehr mög...Timemach...

Dummerweise habe ich hier auch ein Problem mit statischer Aufladung...es gibt recht oft Entladungen, die dann ggf. auch mal am Rechnergehäuse passieren. Könnte es auch damit zusammenhängen?

Oder hab ich was hardwaretechnisches vergessen, falsch gemacht?!

Bin a bissl ratlos grad und dankbar für Tipps.

Grüße

mrh.