

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „Hack1“ vom 20. Mai 2020, 10:33

[Arkturus](#)

ok war dann man Fehler 😊

ja auch wenn BT nicht funktioniert wird die Karte unter Hackintool angezeigt

sieht dann so aus nur dass ich halt dass ich es überhaupt sehen kann zusätzlich ne USB-Maus angesteckt habe und ich kein Bildschirmcopy machen kann (da keine Tastatur)

USB Anschlüsse:				
Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS05	USB2	0x05	Unknown	
HS07	USB2	0x07	Unknown	
HS08	USB2	0x08	12 Mbps	
HS09	Internal	0x09	480 Mbps	USB2134B
HS10	USB2	0x0A	480 Mbps	
HS12	Internal	0x0C	12 Mbps	Bluetooth USB Host Controller
HS13	Internal	0x0D	Unknown	
HS14	Internal	0x0E	Unknown	
SS03	Internal	0x11	Unknown	
SS04	Internal	0x12	Unknown	
SS05	USB3	0x13	Unknown	
SS06	USB3	0x14	Unknown	
SS09	USB3	0x17	Unknown	
SS10	USB3	0x18	Unknown	