

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „Hack1“ vom 20. Mai 2020, 16:20

danke für die Rückmeldung

darin liegt es leider nicht

ist mit 5GHz verbunden und Antennenverlängerung für BT