

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. Mai 2020, 17:12

kann mir jemand sagen, welche Antenne(n) an der T919 für BT zuständig sind? Weder Bei Fenvi noch soinst wo habe ich dazu etwas gefunden. Karte ausbauen weiß ich nicht ob es was bringt. Müsste die RX 580 dazu rausnehmen.

Ich habe Probleme mit dem BT Keyboard und evtl liegt es ja an der Antennenausrichtung.