

# BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. Mai 2020, 17:23

bei vier die mittlere zu finden ist ja nicht schwer



EDIT: einfach Antenne von links der Mitte auf Rechts der mitzte getauscht, welche jetzt allein nach oben ausgerichtet ist und schon scheint das Problem behoben. Mal sehen ob das stabil bleibt.