

Erledigt

mATX zieht in Mac Pro 1.1

Beitrag von „Nordel“ vom 20. Mai 2020, 19:14

Minimales Update: Das Netzteil hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe es ausgebaut und die Lötstellen noch einmal neu gemacht, jetzt mit Schrumpfschlauch.

Update 2: 2 Betriebssysteme - 2 SSDs. Ich habe mich wieder für für Crucial MX500 entschieden.