

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „PineApple“ vom 21. Mai 2020, 02:47

[al6042 JimSalabim](#)

Ich bin da grad dran, habe soeben mein BIOS-Modus auf UEFI ändern können, was man unter Systeminformationen nach sehen kann.

Unter Datenträgerverwaltung, dann rechts klick auf Eigenschaften -> Volumen -> Partitionsstil = GUID-Partitiotabelle (GPT)

Beim Neustart CSM wieder deaktiviert und das System fährt nun hoch, erstmal noch ohne macOS Platte, das mache ich jetzt.

Ich habe mich an diesen Guid orientiert

https://www.pcwelt.de/ratgeber...rds-Bios_2.0-8526822.html

Conversion completed successfully.

Darunter stand aber

"Call WinReRepair to repair WinRE

MBR2GPT: Failed to update ReAgent.xml, please try to manually disable and enable WinRe.

MBR2GBT: Before the new system can boot properly you need to switch the firmware to boot to UEFI mode!"

das kann ich mir jetzt nicht erklären, weiß einer was das bedeutet?