

Lenovo ThinkPad X260

Beitrag von „hegmeg“ vom 21. Mai 2020, 11:22

Zwei Akkus hat er, so wird es auch im Windows angezeigt.

Das verbaute Bluetooth ist nicht lauffähig, da es ein Intel ist und gemeinsam mit dem Wifi ist oder? Müsste gegen eine von den getauscht werden?

- DW1560 (or Lenovo FRU 04X6020)
- DW1830

Danke und Gruß