

Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „Mirow302“ vom 21. Mai 2020, 13:22

Hey [NicoNL66](#)

Vielen Dank schon mal für die Antwort.

Ich habe die USBinjectAll schon mal eingesetzt.

Doch dann erkennt er nur einen USB Controller und es werden nur 6 USB 2.0 Ports erkannt.

Alle anderen Ports sind tot und werden auch nicht im Hackintool erkannt.

Ansonsten hätte ich mir schon eine eigene USBports.kext erstellt.

Deine 2. Variante habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ich setze mich morgen, wenn ich wieder zuhause bin, mal genauer damit auseinander.