

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „BraveSentry“ vom 21. Mai 2020, 17:17

[grt](#): Ich habe appleALC und lilu mal auf die neueste Version gebracht und aus deiner efi alles rüberkopiert, was mir nicht T440s-spezifisch aussah. Ich habe außerdem die systemID auf 15 gestellt. Immerhin: Jetzt kommt zusätzlich zum weißen Rauschen auch der gewünschte Sound aus dem Kopfhörer.

[pandel](#): Wo stellst du denn vor dem ein- und ausstöpseln etwas um? Ich finde in den Systemeinstellungen nur den jeweils gerade aktiven output.