

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „BraveSentry“ vom 21. Mai 2020, 19:38

Danke für die Hinweise. Ich habe jetzt LayoutID 15, alc-layout-id 15 und layout-id 7, inject kext auf Yes, alc3232 und codeccomander sind raus.

Ich kann jetzt manuell umstellen, habe zwar kein Rauschen aber auch keinen Ton. Intern funktioniert weiterhin. Ein Versuch mit "hda-gfx" statt no- hat nichts verändert.