

Wifi für Catalina

Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 10:44

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Als Ersatz solltest du nach einer m.2 NGFF-Karte mit Broadcom-Chip und mindestens zwei Antennen-Anschlüssen suchen.

Folgende kommen für die in Frage:

DW11	DW1820	NGFF/M.2	1444-4380	BCH4312	A/B/G/N/AC	Y	Y	Y	N	0807/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100
DW11	DW1821	NGFF/M.2	1444-4380	BCH4312	A/B/G/N	Y	Y	Y	N	0807/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100
DW11	DW1822	NGFF/M.2	1444-4380	BCH4312	A/B/G/N	Y	Y	Y	N	0807/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100
DW11	DW1823	NGFF/M.2	1444-4380	BCH4312	A/B/G/N/AC	Y	Y	Y	N	0807/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100
DW11	DW1824	NGFF/M.2	1444-4380	BCH4312	A/B/G/N/AC	Y	Y	Y	Y	0807/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

Wobei die DW1820 für die nicht zwingend gegebene Kompatibilität bekannt ist, während die DW1830 mit drei Antennen-Anschlüssen und auch ihrer Überbreite zu Problemen beim Einbau führen kann.