

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „MacPeet“ vom 22. Mai 2020, 10:52

Sehr schön mit dem Audio.

Die Slots sind doch PCIe angebunden, oder.

Ich kann nicht sagen wie der 440 aufgebaut ist. Ich habe die Intel WLAN rausgeschmissen und eine DW1820A genommen, welche hier sehr gut geht und im WWAN-Slot flog die Karte auch raus und wurde durch eine m2 Sata ersetzt.

Aber schau mal hier:

[War: DW1820A + T440p : kein gutes Gespann? - Ist: T440p + BCM943224PCIEBT2 = MEGA](#)

hier hat [pandel](#) und auch andere User im T440p nun eine Lösung Adapter und realMac-Karte gefunden, welche OOB läuft. Er kann Dir dazu sicher mehr sagen.

Egal was Du nun für eine WLAN verbaust, für Windows gibt es ja Treiber für diese Karten, so dass dies kein Problem darstellen sollte.