

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 17:56

Ja... das liegt an dem Inject, denn ich über die config.plist DeviceProperties gemacht habe.

Dein vorheriges Bild hatte leider keinen Hinweis auf die tatsächlichen Nummern für die UHD620 gegeben.

Mich würde aber interessieren, welche PCI-IDs von Linux für die Karte ausgespuckt werden.

Kannst du mal das Teil mit einem Live-Linux wie Ubuntu oder Mint starten, dort im Terminal den Befehl

`lspci -nn` ausführen und das Ergebnis hier posten?