

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „chriiss18“ vom 22. Mai 2020, 20:48

Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit der Bildwiederholfrequenz.

Ich habe eben von einem Intel i3-9100F (ohne IGFX) auf einen i7-8700K (mit IGFX) gewechselt.

Und jetzt hab ich statt 60 Hz nur noch 30 Hz am Monitor.

Im Bios ist IGFX ausgeschaltet. Schalte ich es ein, kommt beim Boot der durchgestrichene Kreis.

Hab iMacPro als EFI-Konfiguration genommen.

NVRAM-Reset hab ich gemacht.

Was könnte ich noch probieren?

Danke, Chris