

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 23. Mai 2020, 13:51

Die erste Panic hängt mit deiner SSD zusammen. Die zweite Panic wurde von Intels Kernel Extension für das Power Gadget ausgelöst.