

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 18:59

Gut, meinst du mit USB 3 Support "USB 3.0 - 3rd Party"?
aber welche System Definition denn jetzt 😄 Die Leute mit GA-Z77-DS3H nehmen iMac 13.1,
den gibt's bei 5.1.0 aber nicht

Hab gerade probiert mal neu zu starten und ohne -x. Da dreht sich das Rädle immer nur noch.

Jetzt wider mit -x, oben in der linken Ecke steht jetzt kurz irgendein Error Header Size 200?
Booten tut er dann aber auch im abgesicherten Modus