

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „nights“ vom 24. Mai 2020, 00:24

Ich habe den Originalen DVD Brenner und ein BluRay Brenner in beide Original Schächte und mit Original Anschluss... Toast 18 lief bisher immer, nur seit die Karte drinnen ist nicht mehr.. ???

P.S.: ich habe bis jetzt immer noch kein Open Core und Treiber etc.. installiert oder irgend etwas verändert... einfach nur Karte geflasht und Brücke gemacht (lief auch ohne Brücke mit UAD perfekt) und rein damit...

Ist Open Core notwendig? Wenn ich z.B.: für anderes nutzen möchte und mal Daten Übertagung machen möchte zu einen anderen Mac?

Oder mal mit USB-C was machen will?